

P R E S U P U E S T O

NUMERO: LV-GYK 261224	FECHA 26/12/2024
Atte: Sr. David Vélez	Aeronave/componente: AGUSTA AW169 LV-GYK
Forma de pago: ver nota al pie del documento "Condiciones de pago"	Mantenimiento de oferta: 30 días

De nuestra mayor consideración:

Por la presente nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de presentar un presupuesto por el cumplimiento de las tareas que a continuación se detallan, correspondientes al mantenimiento programado de la aeronave AW169 matrícula LV-GYK

TAREAS A REALIZAR CORRESPONDIENTES A CELULA:

- 1) Reemplazo de Cabin and Cockpit doors emergency exit window seals and filler wedges and pull tabs
- 2) Reemplazo de BATTERY PACK - EMERGENCY POWER SUPPLY (EPSU) P/N 726-0457/01
- 3) Inspección correspondiente a 50FH / 30D
- 4) Inspección correspondiente a 200FH / 1Y
- 5) Inspección correspondiente a 400FH / 1Y
- 6) Inspección correspondiente a 1200FH / 1Y
- 7) Inspección correspondiente a 800FH / 2Y
- 8) Inspección correspondiente a 1600FH / 2Y
- 9) Inspección correspondiente a 1600FH / 4Y
- 10) Inspección correspondiente a 3200FH / 4Y
- 11) Inspección correspondiente a 3200FH / 8Y,
- 12) Inspección de 6 meses
- 13) Inspección de 1 año
- 14) Inspección de 2 años
- 15) Inspección de 4 años
- 16) Inspección de 8 años

TAREAS A REALIZAR CORRESPONDIENTES A MOTORES:

- 1) Inspección de 12 horas
- 2) Inspección de 50 horas
- 3) Inspección de 12 meses
- 4) Inspección de 400 hs / 12 meses
- 5) Inspección de 800 hs / 24 meses
- 6) Inspección de 1600 hs / 48 meses

Total por mano de obra..... u\$s 18.500

MATERIALES A UTILIZAR:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
1	726-0457/01	Battery Pack EPSU	1
2	6F6320V30851	CARTRIDGE, OIL FILTER	1
3	M83485/1-021	O-RING	2
4	M83485/1-231	O-RING	2
5	AS3209-012 (Reemplazante: M83248/1-012)	O-RING	3
6	AS3209-015 (Reemplazante: M83248/1-015)	O-RING	2
7	AEROSHELL 555	ACEITE	24
8	AEROSHELL GREASE 22	GRASA	1
9	Mobil SHC-100	GRASA	0,5
10	MS24665-155	COTTER PIN	30
11	MS24665-306	COTTER PIN	30
12	A417AG002WB	EXTRUSION,RUBBER,WINDOW SEAL	20
13	A417AF001WB	NONMETALLIC CHANNEL	35
14	8G9500L00151	INTERNAL EMRGENCY EXIT HANDLE	6
15	8G9500L00251	EXTERNAL EMRGENCY EXIT HANDLE	6
16	EN6049-003-08-5	SLEEING,TEXTILE,ELECTRICAL	1
17	MS24665-88	PIN,COTTER	2
18	M83485/1-125	O-RING	1
19	M83485/1-131	O-RING	1
20	MS24665-153	PIN,COTTER	10

Flight Express S.A.



21	MS24665-300	PIN,COTTER	2
22	G1021-73 (Reemplazante: AW015TY2261E026X o 6F3220A00251)	LAMINATED ADJUSTEMENT WASHER	2
23	G1021-72	LAMINATED ADJUSTEMENT WASHER	2
24	6F6420A02131	Lock wire support assembly	6
25	MS24665-302	Cotter pin	25
26	AS568C-908 M25988/1-908	O-ring	2
27	2555-202	Locking pellet	4
28	AW001TH05C	Nut	4
29	AW004TB05-008C	Bolt	1
30	MS14183L-C5	washer	4
31	AW004TB05-010C	Bolt	2
32	AW004TB05-014C	Bolt	1
33	MS14183L-5	washer	4
34	NAS1149C0532R	washer	4
35	NAS1149C0516R	washer	4
36	MS24665-153	Cotter pin	4
37	NAS6604D3	Bolt	2
38	MS24665-1013	Cotter pin	2
39	NAS6804HU9	Bolt	4
40	NAS5318V4-7	Screw	4
41	NAS5310V4-7	Screw	4
42	M83485/1-153	O-ring	2
43	M83485/1-011	O-ring	2
44	M83485/1-122	O-ring	4
45	M83485/1-121	O-ring	4
46	M83485/1-117	O-ring	2
47	AW007FPA1900	Cap nut protection	2
48	MC-780, Class C-2 , MC-780 Class C-4	sealant	1
49	M25988/1-273	O-ring	4
50	M25988/1-246	O-ring	2

Total materiales para inspección..... u\$s 20.800



GRUPPO MODENA

Av. España 3250 – Capital Federal – Argentina - Tel. (54 11) 4362-1115
www.gruppomodena.com

NACIONALIZACION DEL MATERIAL A UTILIZAR:

Importación a través de jaula fiscal (AOC).....u\$s 2.500

Despacho de aduana tradicional.....u\$s 5.800

RESUMEN:

TOTAL MANO DE OBRA.....u\$s 18.500 (*) (Digo dólares estadounidenses, dieciocho mil quinientos.)
--

TOTAL MATERIALES.....es 20.800 (*) (Digo dólares estadounidenses, veinte mil ochocientos.)
--

TOTAL GENERAL CON MATERIAL NACIONALIZADO POR JAULA FISCAL: u\$s 41.800 (*) (Digo dólares estadounidenses, cuarenta y un mil ochocientos.)

TOTAL GENERAL CON MATERIAL NACIONALIZADO POR DESPACHO FORMAL: u\$s 45.100 (*) (Digo dólares estadounidenses, cuarenta y cinco mil cien.)
--

(*) Al total mencionado debe sumársele el impuesto sobre el valor agregado (I.V.A)

NOTAS Y ACLARACIONES:

NOTA 1: EL PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS ES DE 15 DIAS UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO TAL SE MENCIONA EN LOS "TERMINOS Y CONDICIONES", MAS EL TIEMPO DE DESPACHO DE ADUANA.

NOTA 2: EL PLAZO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO ES DE 10 DIAS DESDE EL MOMENTO DE RECEPCION DE LA AERONAVE EN HELIPUERTO HLI (Don Torcuato), CONDICIONADO POR LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR DETALLADOS PREVIAMENTE

Las tareas detalladas en este presupuesto corresponden a tareas de mantenimiento programado, la solución de cualquier novedad surgida durante las inspecciones serán cotizadas por separado.

Aclaración: Para el inicio de tareas se deberá emitir la correspondiente Orden de Compra Asignada, y/o la aceptación del presente presupuesto por escrito, confirmando la aceptación de valores y plazos el presente documento, debidamente firmado por autoridad competente

Flight Express S.A.



TERMINOS Y CONDICIONES:

- El presente presupuesto no incluye IVA
- Lugar de realización de los trabajos: Helipuerto HLI (Don Torcuato)
- Condiciones de Pago: anticipado el total del valor presupuestado
- La disponibilidad de los repuestos cotizados y su precio está sujeta al stock de los proveedores/fabricante al momento de la acreditación del cobro

CARLOS JUAREZ
FLIGHT EXPRESS S.A.



GRUPPO MODENA

Av. España 3250 – Capital Federal – Argentina - Tel. (54 11) 4362-1115
www.gruppomodena.com